

**План дополнительных работ  
по текущему ремонту на 2018г.**

№ п/п	Виды работ	Ед.изм.	Количество	Сметная стоимость	Срок выполнения работ
<b>1. ж/д № 64 корп. 1 по ул. Попова</b>					
1	Ямочный ремонт асфальтового покрытия отдельными местами	м <sup>2</sup>	15	16500	III кв.
2	Изготовить и установить металлическую дверь на спуск в тех. подвал	Шт.	1	5000	IV кв.

Инженер по техническому надзору  
ООО «ДОМКОМ-СЕРВИС 1»

Исаев С.С.

Мастер участка

Васильев И. В.

Председатель ТСЖ «Маячок»



Цыганова Е. Н.

**План дополнительных работ  
по текущему ремонту на 2018г.**

№ п/п	Виды работ	Ед.изм.	Количество	Сметная стоимость	Срок выполнения работ
<b>1. ж/д № 64 корп. 1 по ул. Попова</b>					
1	Ямочный ремонт асфальтового покрытия отдельными местами	м <sup>2</sup>	15	16500	III кв.
2	Изготовить и установить металлическую дверь на спуск в тех. подвал	Шт.	1	5000	IV кв.


Инженер по техническому надзору  
ООО «ДОМКОМ-СЕРВИС 1»

Мастер участка

Председатель ТСЖ «Маячок»



Исаев С.С.



Васильев И. В.



Цыганова Е. Н.



Дефектный акт

г. Саранск

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2017 г.

На ремонт входных, крыльца к подъезду № 1, 2, 3.  
В жилом доме по ул. Попова, 64 кор. 1

На основании проведения технического осмотра зданий по выявлению неисправностей и восстановления работоспособности строительных элементов установлено, что дом находится в эксплуатации с 2007 года и за этот период возникла необходимость проведения восстановительных работ, а именно:

Площадки перед входными крыльцами и ступенчатый поручень в лобовом примыкании отделочными материалами Плитус, площадки и ступени перед входными крыльцами № 1, 2, 3 обшиты разрушенным и вырванным раствором с облицовкой керамогранитной плиткой в объеме - 40 м<sup>2</sup>.

На сучки в мех. оборудовании конструкции необходимо устанавливать металлическую гайку-резьбу для фиксации посадочных мест в количестве - 1 шт.

Подписи:

Инженер по тех. надзору  
ООО «Домком-Сервис 1»

Председатель ТСЖ

Исаев С.С.



Исаев С.С.