


**План дополнительных работ
по текущему ремонту на 2018г.**

№ п/п	Виды работ	Ед.изм.	Количество	Сметная стоимость	Срок выполнения работ
1. ж/д № 64А корп. 3 по ул. Попова					
1	Установка блока управления ГВС типа Danfoss ECL Comfort 210 /230 (2-х канальный)	компл.	1	40000	III кв.
2	Ремонт цокольной части здания отдельными местами по всему периметру здания	м ²	50	45000	II кв.
3	Замена клапана ГВС Ø 25 в ИТП тех. подвале	Шт.	1	38000	II кв.

Инженер по техническому надзору
ООО «ДОМКОМ-СЕРВИС 1»

Мастер участка

Председатель ТСЖ «Спутник»



Исаев С.С.

Васильев И. В.

Городецкая И. В.

**План дополнительных работ
по текущему ремонту на 2018г.**

№ п/п	Виды работ	Ед.изм.	Количество	Сметная стоимость	Срок выполнения работ
1. ж/д № 64А корп. 3 по ул. Попова					
1	Установка блока управления ГВС типа Danfoss ECL Comfort 210 /230 (2-х канальный)	компл.	1	40000	III кв.
2	Ремонт цокольной части здания отдельными местами по всему периметру здания	м ²	50	45000	II кв.
3	Замена клапана ГВС Ø 25 в ИТП тех. подвале	Шт.	1	38000	II кв.

Инженер по техническому надзору
ООО «ДОМКОМ-СЕРВИС 1»

Мастер участка

Председатель ТСЖ «Спутник»

Исаев С.С.

Васильев И. В.

Городецкая И. В.

Дефектный акт

г. Саранск

« 06 » 2017 г.

На ремонт Цоколя замена резины клапана унитаза
В жилом доме по ул. Попова 64А кв. 3 бл. управ. 2-х канал.
На основании проведения технического осмотра зданий по выявлению неисправностей и восстановления работоспособности строительных элементов установлено, что дом находится в эксплуатации с 2008 года и за этот период возникла необходимость проведения восстановительных работ, а именно:

Цоколь по всей периметру здания имеет разрушение откосовыми местами в виде штукатурке оштукатуренных шпательки с покраской и требуется косметического ремонта в объеме около - 50 м².

Резинящий клапан ГВС 50 мм некорректно набивается ремонтно, износ основных деталей более 35%. Клапан 50 мм требуется заменить и установить нового согласно проектного решения.

В связи с тем, что резиновый клапан ГВС в настоящее время не существует, установить бакла управления ГВС типа Данфос-2-канальный в комплекте согласно проектного решения.

Подписи:

Инженер по тех. надзору
ООО «Домком-Сервис 1»



Исаев С.С.

Председатель ТСЖ

Теродина И.В. 