

г. Красноярск

13.11.2020 г.

Акт № 2546-2020
периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом: Тарнакиным В.И. в присутствии представителя специализированной
лифтовой организации, предъявившей лифт, и представителя владельца лифта, проведено периодическое
техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010 с оформлением протокола испытаний
и измерений № 2546-2020 от 13.11.2020

Лифт установлен по адресу: г. Красноярск, ул. Семафорная 15А п.1

владелец ТСН «Надежда» тел. 8391-297-96-34

идентификационный (регистрационный) номер лифта: 8523

1. Результат периодического технического освидетельствования лифта:

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытаний изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытания сцепления тяговых канатов с канатоведущим шкивом и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

№ п/п	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010	Обозначение нормативного документа
1	-	-

Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий

(дата проверки)

(подпись, штамп)

(ФИО)

Таблица 2

№ п/п	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения до
1	Повреждено декоративное покрытие створок ДШ 1 ост.	Техническая документация лифта	12.01.2021


Результаты относятся только к объекту лифт идентификационный (регистрационный) номер 8523

2	Увеличен зазор между лицевыми поверхностями створок и обвязками дверного проема ДК (18мм), ДШ (1 ост. - 18 мм)	Техническая документация лифта	12.01.2021
3	Повреждено декоративное покрытие купе кабины.	Техническая документация лифта	12.01.2021
4	Частично повреждена отделка машинного помещения.	Техническая документация лифта	12.01.2021

Рекомендации

Рекомендуется продолжить использование лифта по назначению. Нарушения, указанные в таблице 2, устранить в рекомендованные сроки.

Специалист:



подпись

Тарнакин В.И.

ФИО

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

Представитель специализированной лифтовой организации

подпись

Курбачев А.Н.

ФИО

Представитель владельца лифта

подпись

ФИО

г. Красноярск

13.11.2020 г.

Акт № 2547-2020
периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом: Тарнакиным В.И. в присутствии представителя специализированной
лифтовой организации, предъявившей лифт, и представителя владельца лифта, проведено периодическое
техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010 с оформлением протокола испытаний
и измерений № 2547-2020 от 13.11.2020

Лифт установлен по адресу: г. Красноярск, ул. Семафорная 15А п.1

владелец ТСН «Надежда» тел. 8391-297-96-34

идентификационный (регистрационный) номер лифта: 8522

1. Результат периодического технического освидетельствования лифта:

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытаний изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытания сцепления тяговых канатов с канатоведущим шкивом и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

№ п\п	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010	Обозначение нормативного документа
1	-	-

Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий

(дата проверки)

(подпись, штамп)

(ФИО)

Таблица 2


№ п\п	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения до
----------	--	------------------------------------	----------------------------------

1	Увеличен зазор между лицевыми поверхностями створок и обвязками дверного проема ДК (20мм), ДШ (4 ост. - 13 мм; 5 ост. 18 мм; 6 ост. - 14 мм; 7 ост. - 19 мм; 10 ост. - 14 мм; 11 ост. - 19 мм; 12 ост. - 30 мм; 13 ост. - 25 мм)	Техническая документация лифта	12.01.2021
2	Частично повреждена отделка машинного помещения.	Техническая документация лифта	12.01.2021

Рекомендации

Рекомендуется продолжить использование лифта по назначению. Нарушения, указанные в таблице 2, устранить в рекомендованные сроки.

Специалист:



[Handwritten signature]
подпись

Тарнакин В.И.

ФИО

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

Представитель специализированной лифтовой
организации

[Handwritten signature]
подпись

Курбачев А.Н.

ФИО

Представитель владельца лифта

подпись

ФИО