

г. Красноярск

23.11.2018 г.

Акт № 2614-2018

периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом: Тарнакин В.И. в присутствии представителя специализированной
лифтовой организации, предъявившей лифт, и представителя владельца лифта, проведено периодическое
техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010 с оформлением протокола испытаний
и измерений № 2614-2018 от 19.11.2018 Лифт установлен по адресу:
г. Красноярск, ул. Семафорная, 15А, под. 1
идентификационный (регистрационный) номер лифта: 8523

1. Результат периодического технического освидетельствования лифта:

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытаний изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытания сцепления тяговых канатов с канатоведущим шкивом и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

№ п/п	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010	Обозначение нормативного документа
1	-	-

Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий

(дата проверки)

(подпись, штамп)

(ФИО)

Таблица 2


№ п/п	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
1	Поверхностная коррозия створок ДШ ост.	ГОСТ Р 53783, В.1	При очередном ТО
2	Повреждено декоративное покрытие створок ДШ 1 ост.	ГОСТ Р 53783, В.1	При очередном ТО
3	Повреждена демпферная резина створки ДШ 10, 13 ост.	ГОСТ Р 53783, В.1	При очередном ТО
4	Увеличен зазор между лицевыми поверхностями створок и обвязками дверного проема ДК (18мм), ДШ (1 ост. - 18 мм)	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.4.1.11	При очередном ТО

5	Повреждено декоративное покрытие купе кабины.	ГОСТ Р 53783, В.1	При очередном ТО
6	Частично повреждена отделка машинного помещения (окрас пола).	ГОСТ Р 53783, В.1	При очередном ТО
7	Потеки масла на РГЛ.	ГОСТ Р 53783, В.1	При очередном ТО
8	Отсутствует оконцеватель на пружине ДК	ГОСТ Р 53783, В.1, тех. докум.	При очередном ТО
9	Повреждено резиновое полукольцо верхних башмаков кабины	ГОСТ Р 53783, В.1	При очередном ТО
10	Ослаблено крепление направляющих башмачков ДШ 1 ост.	ГОСТ Р 53783, В.1	При очередном ТО
11	Поверхностная коррозия фартука (скоса) под порогом двери шахты 1 ост.	ГОСТ Р 53783, В.1	При очередном ТО
12	Люфт в посадочном месте шкива натяжного устройства	ГОСТ Р 53783, В.1, тех. докум.	При очередном ТО
13	Поверхностная коррозия рамы пола кабины, вертикального щита под порогом кабины.	ГОСТ Р 53783, В.1	При очередном ТО

Рекомендации

Рекомендуется продолжить использование лифта по назначению. Нарушения, указанные в таблице 2, устранить в рекомендованные сроки.

Специалист:



подпись

Тарнакин В.И

ФИО

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

Представитель специализированной лифтовой организации

подпись

Курбачев А.Н.
ФИО

Представитель владельца лифта

подпись

ФИО

г. Красноярск

23.11.2018 г.

Акт № 2615-2018

периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом: Тарнакин В.И в присутствии представителя специализированной
лифтовой организации, предъявившей лифт, и представителя владельца лифта, проведено периодическое
техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010 с оформлением протокола испытаний
и измерений № 2615-2018 от 19.11.2018 Лифт установлен по адресу:
г. Красноярск, ул. Семафорная, 15А, под. 1
Идентификационный (регистрационный) номер лифта: 8522

1. Результат периодического технического освидетельствования лифта:

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытаний изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытания сцепления тяговых канатов с канатоведущим шкивом и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

№ п/п	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010	Обозначение нормативного документа
1	-	-

Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий

(дата проверки)

(подпись, штамп)

(ФИО)

Таблица 2


№ п/п	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
1	Поверхностная коррозия створок ДШ ост.	ГОСТ Р 53783, В.1	При очередном ТО
2	Повреждена демпферная резина створки ДШ 5 ост.	ГОСТ Р 53783, В.1	При очередном ТО
3	Увеличен зазор между лицевыми поверхностями створок и обвязками дверного проема ДК (20мм), ДШ (4 ост. - 13 мм; 5 ост. - 18 мм; 6 ост. - 14 мм; 7 ост. - 19 мм; 10 ост. - 14 мм; 11 ост. - 19 мм; 12 ост. - 30 мм; 13 ост. - 25 мм)	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.4.1.11	При очередном ТО

4	Частично повреждена отделка машинного помещения (окрас пола).	ГОСТ Р 53783, В.1	При очередном ТО
5	Потечи электролита на проходных емкостных фильтрах.	ГОСТ Р 53783, В.1	При очередном ТО
6	Люфт тормозной полумуфты по шпонке	ГОСТ Р 53783, В.1	При очередном ТО
7	Потечи масла на РГЛ.	ГОСТ Р 53783, В.1	При очередном ТО
8	Не соответствие функционирования лифта в режиме «Нормальная работа» установленным требованиям (Люфт по шпонке крепления рычага (водила) РПД).	ГОСТ Р 53783, В.1	При очередном ТО
9	Не соответствие функционирования лифта в режиме «Нормальная работа» установленным требованиям (Сломан ролик рычага (водила) РПД).	ГОСТ Р 53783, В.1	При очередном ТО
10	Повреждено резиновое полукольцо верхних башмаков кабины	ГОСТ Р 53783, В.1	При очередном ТО
11	Отсутствует устройство, предусмотренное конструкцией лифта, для принудительного отпирания ДШ- 4, 5, 7, 8, 9 ост.	ГОСТ Р 53780-2010 п. 5.4.1.13.6	При очередном ТО
12	Ослаблено крепление направляющих башмачков ДШ 13, 5 ост.	ГОСТ Р 53783, В.1	При очередном ТО
13	Поверхностная коррозия фартука (скоса) под порогом двери шахты 1 ост.	ГОСТ Р 53783, В.1	При очередном ТО
14	Поверхностная коррозия рамы пола кабины, вертикального щита под порогом кабины.	ГОСТ Р 53783, В.1	При очередном ТО
15	Отсутствует видимое заземление выкл. ДШ 1-14 ост., выкл. ДЗ 1-14 ост., ЭМТ.	ГОСТ Р 53780-2010 п.5.5.5.7	При очередном ТО

Рекомендации

Рекомендуется продолжить использование лифта по назначению. Нарушения, указанные в таблице 2, устранить в рекомендованные сроки.

Специалист:



подпись

Тарнакин В.И.

ФИО

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

Представитель специализированной лифтовой организации

подпись

Курбачев А.Н.

ФИО

Представитель владельца лифта

подпись

ФИО

г. Красноярск

15.11.2019 г.

Акт № 2476-2019
периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом: Тарнакиным В.И. в присутствии представителя специализированной
лифтовой организации, предъявившей лифт, и представителя владельца лифта, проведено периодическое
техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010 с оформлением протокола испытаний
и измерений № 2476-2019 от 13.11.2019 Лифт установлен по адресу:
г.Красноярск, ул. Семафорная 15А, п.1 владелец ТСН «Надежда» тел. 8391-297-96-34
идентификационный (регистрационный) номер лифта: 8523

1. Результат периодического технического освидетельствования лифта:

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытаний изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытания сцепления тяговых канатов с канатоведущим шкивом и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

№ п/п	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010	Обозначение нормативного документа
1	-	-

Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий

(дата проверки)

(подпись, штамп)

(ФИО)

Таблица 2

№ п/п	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения
1	Повреждено декоративное покрытие створок ДШ 1 ост.	ГОСТ Р 53783, В.1, тех. докум. лифта	При очередном ТО
2	Повреждена демпферная резина створки ДШ 11 ост.	ГОСТ Р 53783, В.1, тех. докум. лифта	При очередном ТО
3	Увеличен зазор между лицевыми поверхностями створок и обвязками дверного проема ДК (18мм), ДШ (1 ост. - 18 мм)	ГОСТ Р 53783, В.1, ГОСТ Р 53780-2010 п.5.4.1.11	При очередном ТО
4	Повреждено декоративное покрытие купе кабины.	ГОСТ Р 53783, В.1, тех. докум. лифта	При очередном ТО

5	Частично повреждена отделка машинного помещения.	ГОСТ Р 53783, В.1, тех. докум. лифта	При очередном ТО
6	Потеки масла на РГЛ.	ГОСТ Р 53783, В.1, тех. докум. лифта	При очередном ТО
7	Ослаблено крепление направляющих башмачков ДШ 2 ост.	ГОСТ Р 53783, В.1, тех. докум. лифта	При очередном ТО
8	Поверхностная коррозия фартука (скоса) под порогом двери шахты 1 ост.	ГОСТ Р 53783, В.1, тех. докум. лифта	При очередном ТО
9	Поверхностная коррозия рамы пола кабины, вертикального щита под порогом кабины.	ГОСТ Р 53783, В.1, тех. докум. лифта	При очередном ТО

Рекомендации

Рекомендуется продолжить использование лифта по назначению. Нарушения, указанные в таблице 2, устранить в рекомендованные сроки.

Специалист:



подпись

Тарнакин В.И.

ФИО

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

Представитель специализированной лифтовой
организации

подпись

Курбачев А.Н.

ФИО

Представитель владельца лифта

подпись

ФИО

