

г. Красноярск 30.11.2021 г.

Акт № 2239-2021
периодического технического освидетельствования лифта

Миноу, специалистом: Бочкаревым О.В. в присутствии представителя специализированной
лифтовой организации, предъявившей лифт, и представителя владельца лифта, проведено периодическое
техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010 с оформлением протокола испытаний
и измерений № 2239-2021 от 30.11.2021

Лифт установлен по адресу: г. Красноярск, ул. Семафорная 15А п.1

ТСН «Надежда», 660012, г.Красноярск, ул.Семафорная, 15а-10, тел. 8391-297-96-34
идентификационный номер лифта: рег №8523

1. Результат периодического технического освидетельствования лифта:

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные.
3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытаний изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
6. Результаты испытания сцепления тяговых канатов с канатопроводящим шкивом и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные.
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

№ п/п	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010	Обозначение нормативного документа
1	-	-

Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий


(дата проверки)		(подпись, штамп)	(ФИО)
Таблица 2			
№ п/п	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения до

Результаты относятся только к объекту лифт идентификационный (регистрационный) номер рег №8523

1	Увеличен зазор между лицевыми поверхностями створок и обвязками дверного проема ДК (18мм), ДПП (4 ост. - 12 мм; 5 ост. 16 мм; 6 ост. - 14 мм; 7 ост. - 17 мм; 10 ост. - 13 мм; 11 ост. - 17 мм; 12 ост. - 28 мм; 13 ост. - 24 мм)	Техническая документация лифта	29.01.2022
2	Отсутствие освещения перед входом в помещение, в котором размещено оборудование лифта	Техническая документация лифта	29.01.2022
3	Частично повреждена отделка машинного помещения (окрас пола).	Техническая документация лифта	29.01.2022
4	Износ ручья КВПШ (0,5 мм перепад канатов).	Техническая документация лифта	29.01.2022
5	Потечи масла на РГЛ.	Техническая документация лифта	29.01.2022
6	Отсутствует устройство, предусмотренное конструкцией лифта, для принудительного оттирания ДПП- 4, 5, 7, 8, 9 ост.	Техническая документация лифта	29.01.2022

Рекомендации

Рекомендуется продолжить использование лифта по назначению. Нарушения, указанные в таблице 2, устранить в рекомендованные сроки.



Специалист:

Бочкарев О.В.

ФИО

подпись

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

Представитель специализированной лифтовой организации

подпись

ФИО

Представитель владельца лифта

подпись

ФИО

Результаты относятся только к объекту лифт идентификационный (регистрационный) номер рег №8523

660005, г. Красноярск, ул. Маршала Малиновского, д. 20Г, стр. 3, тел. (391)204-06-25, 212-88-08
 Сайт: www.krk-expert.ru, E-mail: krk-expert@mail.ru, Испытательная лаборатория общества с ограниченной
 ответственностью "Крк-эксперт", аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21ПХ76

г. Красноярск 30.11.2021 г.
Акт № 2240-2021
периодического технического освидетельствования лифта
 Мною, специалистом: Бочкарев О.В. в присутствии представителя специализированной
 лифтовой организации, предъявившей лифт, и представителя владельца лифта, проведено периодическое
 техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010 с оформлением протокола испытаний
 и измерений № 2240-2021 от 30.11.2021
 Лифт установлен по адресу: г. Красноярск, ул. Семафорная 15А п.1

ТСН «Надежда», 660012, г. Красноярск, ул. Семафорная, 15А-10, тел. 8391-297-96-34
 идентификационный номер лифта: рег №8522

- 1. Результаты периодического освидетельствования лифта:**
 1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы соблюдаются.
 2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта
 положительные.
 3. Функционирование лифта соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
 4. Устройства безопасности лифта функционируют в соответствии с установленными требованиями.
 5. Результаты испытаний изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального и
 измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные.
 6. Результаты испытания сцепления тяговых канатов с канатопроводящим шкивом и испытания тормозной
 системы на лифте с электрическим приводом положительные.
 7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия,
 приведенные в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

№ п/п	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по В.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по В.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации, в соответствии с приложением Ж ГОСТ Р 53783-2010	Обозначение нормативного документа
1	-	-

Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий
 (дата проверки) (подпись, штамп) (ФИО)

Таблица 2

№ п/п	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения до
-------	--	------------------------------------	----------------------------------

Результаты относятся только к объекту лифт идентификационный (регистрационный) номер рег №8522

1	Повреждено декоративное покрытие створок ДПП 1 ост.	Техническая документация лифта	29.01.2022
2	Увеличен зазор между лицевыми поверхностями створок и обвязками дверного проема ДК (17мм), ДПП (1 ост. - 17 мм)	Техническая документация лифта	29.01.2022
3	Повреждено декоративное покрытие купе кабины.	Техническая документация лифта	29.01.2022
4	Частично повреждена отделка машинного помещения (окрас пола).	Техническая документация лифта	29.01.2022
5	Потери масла на РГД.	Техническая документация лифта	29.01.2022

Рекомендации
 Рекомендуется продолжить использование лифта по назначению. Нарушения, указанные в таблице 2,
 устранить в рекомендованные сроки.

Специалист:  Бочкарев О.В. ФИО
 подпись

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:
 Представитель специализированной лифтовой организации  ФИО
 подпись

Представитель владельца лифта  ФИО
 подпись

Результаты относятся только к объекту лифт идентификационный (регистрационный) номер рег №8522