

**План дополнительных работ
по текущему ремонту на 2017г.**


№ п/п	Виды работ	Ед.изм.	Количество	Сметная стоимость	Срок выполнения работ
1. ж/д № 41 по Пр. 50 лет Октября					
1	Замена светильников в лестничных клетках и коридорах на энергосберегающие датчиком движения	шт.	50	50000	III кв.

Инженер по техническому надзору
ООО «ДОМКОМ-СЕРВИС 1»




Исаев С.С.

Мастер участка



Васильев И. В.

Председатель ТСЖ «Пр.50л. Октября,41»



Пророкова А. П.

**План дополнительных работ
по текущему ремонту на 2017г.**

№ п/п	Виды работ	Ед.изм.	Количество	Сметная стоимость	Срок выполнения работ
1. ж/д № 41 по Пр. 50 лет Октября					
1	Замена светильников в лестничных клетках и коридорах на энергосберегающие датчиком движения	шт.	50	50000	III кв.

Инженер по техническому надзору
ООО «ДОМКОМ-СЕРВИС 1»

Исаев С.С.

Мастер участка

Васильев И. В.

Председатель ТСЖ «Пр.50л. Октября,41»

Пророкова А. П.

Инженер по тех. надзору
ООО «Домком-Сервис 1»

Исаев С.С.

Председатель ТСЖ

Дефектный акт

г. Саранск

« 06 » 2017 г.

На ремонт Замена светильников на энергосберегаю-
В жилом доме по пр. 50 лет Октября, ч. 1, кв. 15

На основании проведения технического осмотра зданий по выявлению неисправностей и восстановления работоспособности строительных элементов установлено, что дом находится в эксплуатации с 2007 года и за этот период возникла необходимость проведения восстановительных работ, а именно:

В местах общего пользования т.е. коридоры
и лестничные клетки установлены люстры
общественного назначения часто выходя из
опыта и в каждой были обнаружены неисправности.
Для экономичного расходовании эл. энергии
и фиксации всех аварий возникла необходимость
произвести замену светильников на энерго-
сберегающие в количестве - 50 шт.

Подписи:

Инженер по тех. надзору
ООО «Домком-Сервис 1»



Исаев С.С.

Председатель ТСЖ

