


**План дополнительных работ  
по текущему ремонту на 2018г.**

№ п/п	Виды работ	Ед.изм.	Количество	Сметная стоимость	Срок выполнения работ
<b>1. ж/д № 64 корп. 4 по ул. Попова</b>					
1	Ж/бетонное покрытие на площадках и пандусах к подъездам №1 и 2 требуют ремонта с новым покрытием	м <sup>2</sup>	50	64000	III кв.
2	Ремонт асфальтового покрытия тротуара с новым покрытием	м <sup>2</sup>	60	54000	III кв.

Инженер по техническому надзору  
ООО «ДОМКОМ-СЕРВИС 1»

Мастер участка

Председатель ТСЖ «Лотос»



Исаев С.С.

Васильев И. В.

Исайкин А. Н.

**План дополнительных работ  
по текущему ремонту на 2018г.**

№ п/п	Виды работ	Ед.изм.	Количество	Сметная стоимость	Срок выполнения работ
<b>1. ж/д № 64 корп. 4 по ул. Попова</b>					
1	Ж/бетонное покрытие на площадках и пандусах к подъездам №1 и 2 требуют ремонта с новым покрытием	м <sup>2</sup>	50	64000	III кв.
2	Ремонт асфальтового покрытия тротуара с новым покрытием	м <sup>2</sup>	60	54000	III кв.

Инженер по техническому надзору  
ООО «ДОМКОМ-СЕРВИС 1»

Мастер участка

Председатель ТСЖ «Лотос»



Исаев С.С.

Васильев И. В.

Исайкин А. Н.

Подпись:

Инженер по тех. надзору  
ООО «Домком-Сервис 1»

Председатель ТСЖ

Исаев С.С.

Дефектный акт

г. Саранск

« 06 » 06 2017г.

На ремонт Входных крылец и рамочный троттуара.  
В жилом доме по ул. Попова, 64/4

На основании проведения технического осмотра зданий по выявлению неисправностей и восстановления работоспособности строительных элементов установлено, что дом находится в эксплуатации с 2008 года. и за этот период возникла необходимость проведения восстановительных работ, а именно:

Площадки, пандусы и ж/б ступени к подъездам №1, 2 имеют разрушения в бетонных основаниях. Поддерживающей и восстановительный ремонт проводился ежегодно, для увеличения срока эксплуатации входных крылец к подъездам необходимо ремонт с покрытием троттуарной плиткой в объеме - 50 м<sup>2</sup>

Асфальтовое покрытие троттуара имеет от первого до второго подъезда имеет разрушения и необходимо ремонт в объеме - около 50 м<sup>2</sup>.

Подписи:

Инженер по тех. надзору  
ООО «Домком-Сервис 1»



Исаев С.С.

Председатель ТСЖ

\_\_\_\_\_