

**План дополнительных работ
по текущему ремонту на 2018г.**

№ п/п	Виды работ	Ед.изм.	Количество	Сметная стоимость	Срок выполнения работ
1. ж/д № 141 по ул. Республиканской					
1	Косметический ремонт лестничных клеток (побелка стен, потолков масляная покраска стен)	м ²	777	126300 смета	III кв.

Инженер по техническому надзору
ООО «ДОМКОМ-СЕРВИС 1»

Мастер участка

Председатель ТСЖ №88




Исаев С.С.

Обломов В.А.

Гридина П. Н.



**План дополнительных работ
по текущему ремонту на 2018г.**

№ п/п	Виды работ	Ед.изм.	Количество	Сметная стоимость	Срок выполнения работ
1. ж/д № 141 по ул. Республиканской					
1	Косметический ремонт лестничных клеток (побелка стен, потолков масляная покраска стен)	м ²	777	126300 смета	III кв.


Инженер по техническому надзору
ООО «ДОМКОМ-СЕРВИС 1»

Мастер участка

Председатель ТСЖ №88



Исаев С.С.



Обломов В.А.



Гридина П. Н.

Дефектный акт

г. Саранск

« 06 » 06 2017 г.

На ремонт лесбнагных клеенок в подъездах №1, 2, 3
В жилом доме по ул. Республиканская, 74

На основании проведения технического осмотра зданий по выявлению неисправностей и восстановления работоспособности строительных элементов установлено, что дом находится в эксплуатации с 2003 года и за этот период возникла необходимость проведения восстановительных работ, а именно:

Жилой дом находится в эксплуатации более десяти лет, капитальный ремонт в подъездах не проводился. В настоящее время требуется ремонт и штукатурка перегородки, лесбнагные марши и ограждения покраски, панели требуют новой покраски. На основании выше изложенного лесбнагные клеенки в подъездах №1, 2, 3 требуют восстановительного ремонта в объемах согласно локальной сметы.

Подписи:

Инженер по тех. надзору
ООО «Домком-Сервис 1»

Исаев С.С.

Председатель ТСЖ



Григорьев